

# WETIT Platform Magic<sup>™</sup>

Soluciones eficaces de rociado de pezones para mejorar la salud de la ubre y la condición de los pezones.



+64 (0)7 846 0183 Oficina central  
+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá



wetit.com



info@wetit.com



# WETIT Platform Magic<sup>™</sup>

Soluciones eficaces de rociado de pezones para mejorar la salud de la ubre y la condición de los pezones.



+64 (0)7 846 0183 Oficina central  
+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá



wetit.com



info@wetit.com

# Acerca de WETIT Platform Magic™

**WETIT Platform Magic™** utiliza sensores electrónicos para “ver” la posición de cada puesto de ordeño y detectar el momento exacto para rociar los pezones. A continuación, aplica una dosis medida de desinfectante (sellador de pezones) justo antes de que la vaca se retire. La función de detección de pezoneras puestas (Cups-on Detection) está integrada en WETIT Teat Spray Manager™ (**TSM**, Administrador de rociado de pezones) para garantizar que no se rocíe a las vacas que aún están en ordeño. Como no tiene piezas móviles, Platform Magic™ es robusto y requiere poco mantenimiento.

**TSM**



+64 (0)7 846 0183 Oficina central  
+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá



wetit.com



info@wetit.com

# WETIT Platform Magic™

## Beneficios

- Rociado de pezones automático, con eficacia comprobada en la reducción de mastitis y la mejora de la condición de los pezones.
- Reduce significativamente el tiempo y la mano de obra necesarios para el ordeño.
- Rociado uniforme y preciso que optimiza el uso del sellador de pezones.
- Económico y de bajo mantenimiento.
- Soporte directo de WETIT y de su red de distribuidores desde hace más de 25 años.



## Características

- Rociador de montaje fijo, sin partes móviles y con bajos costos de mantenimiento.
- Sensores electrónicos que determinan la posición del puesto de ordeño y detectan la presencia de la vaca.
- Identifica el momento exacto para rociar los pezones tras retirar las pezoneras.

### WETIT Teat Spray Manager (TSM) incluye:

- Contador de vacas
- Alarma por separación del hato (opcional)
- Detección de pezoneras puestas/retiradas
- 5 configuraciones de rociado
- Monitoreo de sensores para diagnóstico de fallas
- Anulación de sensores para omitir los que presentan fallas y continuar rociando



+64 (0)7 846 0183 Oficina central  
+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá



wetit.com



info@wetit.com



**¿Interesado  
en saber  
más?**

**Contáctenos**

+64 (0)7 846 0183 Oficina central

+1 833 938 4887 EE. UU. y Canadá

wetit.com

info@wetit.com

94F Duke Street, Frankton, Hamilton,

Nueva Zelanda